

Vol.7

リフォーム紹介

水栓取替

お客様より水栓の取替のご依頼も多いです。今回、施工させていただいた3件を、取替理由も一緒にご紹介させていただきます。



長年にわたり、食器や鍋が何度も当たったことで、水栓の先端が割れて水漏れが発生しました。割れは修理できず、取替させていただきました。（今までさまざまなお客様の水栓取替をさせていただきましたが初めての事例でした！）

～Point～

水栓取替に関しては、水漏れや故障が多いので緊急に取替が必要な場合が多いです。今使用している水栓のメーカーや品番等がわかると、スムーズに取替が出来ると思います。

Panasonic リフォームClub リファインおおがき

株式会社イッシン

〒503-0917 大垣市神田町1丁目76

0120-36-1198

TEL:0584-82-3611
FAX:0584-82-3633

URL: <http://issin.reform-c.jp> E-mail: Info@issinkk.jp

建設業許可/岐阜県知事許可(般-24)第12834号 一級建築士事務所登録/岐阜県知事登録第8828号

工事の幅は広く、些細なことから規模が大きいことまであります。

日頃、イッシン・リファインおおがきのお客様からの依頼のなかでちょっとしたことでも気軽に「やってみようかな!？」と書いていただける施工例をご紹介します。



既存の水栓が古くなった為、取り替えをご検討されました。浄水器（白い部分です）をご利用でしたので、引き続ききれいな水をご使用いただけるよう、浄水器内蔵型の商品をお勧めし、取り替えていただきました。



卓上タイプの食洗器を利用する為、水栓から配管を分岐していましたが、その分岐金具から水漏れが発生しました。長年ご利用で水栓自体も古くなっていたので、部品交換ではなく水栓ごと交換することをお勧めし、取り替えさせていただきました。

今、コロナ禍で家にいる時間が増えました。その中で家のなかや外廻りが色々気になってきます。少しでも心地よく、快適に過ごせるようにしたいとお聞きます。お気軽にご相談ください。

